



# FLAŞ BİLGİ

## Lexus

## IS F

### Üretim yılı: 07/2007 - 07/2011

#### Cam sileceği devre dışı.

Yukarıda belirtilen araçta cam sileceğinin çalışmamasından şikayet ediliyorsa bunun nedeni cam sileceği kolundaki bir arıza olabilir.

Cam sileceğinin devre dışı kalmasının nedeni, silecek kolu somunların yetersiz sıkma torkuyla sıkılmış olmasıdır.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Atölyede silecek kolu somunları değiştirilmeli ve doğru sıkma torkuyla sabitlenmelidir.

