



Opel

Astra G, model yılı 1998 - 2004

Astra G, Classic, model yılı 1999 - 2002

Zafira, model yılı 1999 -2005

Tüm modeller

Motor çalıştırma arızası Zor işleyen kontak kilidi

Yukarıda bahsi geçen araçlarda bu arıza meydana geldiğinde, bu durum bir kontak kilidi arızasıyla ilgili olabilir. Bunun sebebi, kontak kilidinin içerisinde bulunan kılavuz çubuğunun düzgün çalışmamasından kaynaklanabilir. Bu durumda, kontak kilidi start pozisyonunda takılı kalır. Çalıştırıcı "birlikte çalışır" ve böylelikle ısı kaynaklı bir arızaya neden olur.

Bir motor çalıştırma arızasının meydana gelmesi durumunda aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Kontak kilidini sökün
- Kilit silindirini kontrol edin, yağlayın
- Kılavuz çubuğunu kontrol edin, yağlayın
- Ateşleme marşını kontrol edin

Demontaj sırasında mekanik bir arızanın keşfedilmesi durumunda, arızadan etkilenen ilgili parçaların değiştirilmesi gerekir.

Bu bağlamda, araç satıcısının alternatör kayışlarının doğru kurulumu ile ilgili vereceği montaj bilgilerini lütfen dikkate alın.

Flaş bilgi

