



BMW

3 serisi (E90,E91,E92,E93)

Üretim yılı: 2007 -2011

Motor: N47,N57

Egzoz geri beslemesi (AGR)

Motor kontrol ışığı yanıyor

Araçta güç kaybı mevcut

Hata kodu:

4507, AGR- Hava kütlesi çok az

4501, AGR- Hava kütlesi çok fazla

4CAE, Güç kaybı

Bu bilgi, AGR valfinde 5 kutuplu bağlantı fişi olan araçlar için geçerlidir.

Bu araç modellerinde yukarıdaki arızalardan biri veya birden fazlası tespit edilirse, bu durum arızalı bir AGR valfiyle ilgili olabilir. Bu durumda AGR valfi, kablo şebekesi ve AGR valfindeki 5 kutuplu fiş bağlantısı kontrol edilmeli, onarılmalı veya değiştirilmelidir.

Arızalı bir AGR valfi, araç üreticisi tarafından değiştirilmiş yedek parça ile değiştirilmelidir.

Yedek parça numarası: 11 71 7 805 447

Bu bağlamda araç üreticisinin takma, sökme ve kontrol talimatlarına lütfen dikkat edin.