



Citroen **Citroen Berlingo** **Üretim yılı: 2005 - 2011**

Çok fonksiyonlu cihaz çalışmıyor **Sinyal kornası çalışmıyor**

Yukarıdaki araçlarda çok fonksiyonlu cihaz çalışmayabilir ve/veya sinyal kornası (klakson) çalışmayabilir. Bu hatanın olası nedeni, bazı araçlarda kötü konumlandırma nedeniyle direksiyon miline sürtünebilen fren pedalı şalteri kablo şebekesinde bir arıza olabilir.

Düzeltilici faaliyet olarak kablo şebekesi kontrol edilmeli ve hasarlı kablo izolasyonları bir onarım kitiyle onarılmalıdır. Ek olarak uygun bir koruma muhafazası yerleştirilmeli ve kablo şebekesi yeniden sabitlenmelidir.

Gerekirse kablo grubu değiştirilmelidir, ancak bu durum yüksek bir işçilik maliyeti gerektirir.

Ardından fonksiyon kontrolü yürütülmelidir.