



## **Mercedes Benz M sınıfı (163) Üretim yılı: 1999 – 2004 Motor: 612.963 Tüm modeller**

### **Motorun düzensiz çalışması**

**Hata kodu: P1187**

**Çömmen-Rai basıncı çok yüksek / düşük**

Bu araç modelinde yukarıda belirtilen hata kodunun motor kumanda cihazının arıza belleğinden okunması, yakıt filtresindeki bir arıza ile ilgili olabilir. Yakıt borusunda filtreden sonra bulunan hava girişleri yetersiz yakıt akışına yol açabilir. Bu durumda yakıt beslemesi kontrol edilmeli ve gerektiğinde yakıt filtresi yenilenmelidir.

Burada, araç üreticisi tarafından, yedek parça programında değiştirilmiş bir yakıt filtresi sunulmaktadır.

Yedek parça numarası:

Yakıt filtresi A 611 092 00 01

Yakıt filtresi (Bio – Dizel) A 611 092 00 01

Ardından tanı cihazı yardımıyla hata belleği girişi silinmelidir.

Flaş bilgi

