



FLAŞ BİLGİ

Fiat

Panda (ZFA 169)

Tüm motorlar

Model yılı: 2004 model yılından itibaren

Kısa huzmeli far çalışmıyor

Yukarıda belirtilen araçta kısa huzmeli farın çalışmaması söz konusu olabilir.

Ampulün yenilenmesi ve kısa huzmeli fara ait F12 / F13 sigortalarının kontrol edilmesi hiç bir çözüm sağlamadı.

Bu model serisinde, kısa huzmeli farların sürekli açık olması sonucunda, sigorta kutusundaki kontakların aşırı ısınması ve erimesi söz konusu olabilir.

Kontaktı inceleyebilmek için, sigorta kutusu içerisinde alt taraftaki gri renkli konnektör (sürücü ayak bölümündeki OBD konnektörünün yanında) çekilmelidir. İlgili kısımlar Pin 7 (gri/siyah kablo) ve Pin 8'dir (gri kablo)

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten ele alınmıştır. Araç üreticisinden kısa huzmeli far için ürün numarası 71745167 olan güçlendirilmiş bir konnektör kiti semin edilebilir.